

Spalt zwischen Gehäuse und Knuckle?

Beigesteuert von Administrator
Sonntag, 5. November 2006
Letzte Aktualisierung Donnerstag, 9. November 2006

{mosgoogle}Nach dem Ausstatten der Knovelhead Rockerboxen mit den Kipphebelwellen und Kipphebeln ergibt sich i.d.R. ein kleiner Spalt zwischen Gehäuse und der Unterkante der grossen "Knuckles"-Schrauben. Dieses Spaltmass ist absolut notwendig.

Ein enges Anliegen oder gar Aufliegen ist an dieser Stelle unerwünscht, da IRON WING nur hierdurch eine sichere Abdichtung der Einheit am Übergang Kipphebelwelle/Knuckles gewährleisten kann.